www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su

Техническое описание

HW 211

Пропитка и защита от коррозии

- Очень экономична
- УФ-устойчива
- Исключительная адгезия к железу и стали

Описание продукта:

HW 211, однокомпонентная пигментированная реакционная смола на основе полиуретана, не содержащая растворителей.

Применение:

Специально разработана в качестве цветной коррозионной защиты железа и стали после грунтования поверхностей **HW 111.**

Идеальная коррозионная защита для новых и поврежденных ржавчиной поверхностей.

Свойства:

HW 211 как финишное нанесение обладает исключительно высокой адгезией и УФ-стойкостью. Чтобы покрытие выглядело однородным, необходимо 2 нанесения.

Технические характеристики:

Цвет: Белый, коричневый,

красный

Соотношение смешивания 1 компонент Плотность (при 23°C): 1,3 г/см 3 Вязкость при 20°C \sim 400 mPas Время высыхания \sim 2 часа

100% отверждение Через 7 сут. при 20°C Минимальная температура +10°C на поверхности

обработки:

Расход материала $100 - 200 \text{ г/м}^2 \text{ в качест-}$

ве грунтовки

200 - 300 г/м² в качест-

ве пропитки

 $100 - 200 \,$ г/м 2 на поверхность металла

Хранение: В прохладном сухом

помещении, в течение 6

месяцев;

Упаковка 1, 10,15, 25 кг

Содержание твердых ве- 75%

ществ

Защищать от мороза!

Предписания по безопасности

Компонент A смола безопасен Компонент Б отвердитель безопасен

Указания по применению:

При обработке важно знать температуру окружающей среды и температуру поверхности обрабатываемой основы. Низкие температуры повышают вязкость композиций и тем самым расход, замедляют реакцию твердения и соответственно увеличивают время обработки и полного отверждения.

Высокие температуры сокращают время твердения, поэтому оптимальной является обработка при средних температурах.

При наружных работах нанесенный материал следует защищать от влаги во избежание появления клейкости и выцветаний, которые могут повреждать последующие покрытия. Если такие дефекты появились, их следует удалить пескоструйным способом.

Требования к поверхности

Основа должна быть сухой, чистой и обезжиренной. с помощью растворителя **HW Reiniger X**.

Повреждения должны быть предварительно отремонтированы.